

平成29年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【生駒北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒北-1	一般国道163号	高山町地内	朝、渋滞する163号線への抜け道となっており、スピードを出して車が通過するので、歩道やガードレールの設置してほしい。	高山大橋の信号の秒数設定変更を検討する。(生駒警察) 区画線とラバーポールを設置を検討する。(郡山土木)	警察署 奈良県	平成29年度 対策済
生駒北-2	市道芝白谷線	高山町地内	欄干と登校する児童が識別できないので、横断旗を設置してほしい。	自治会に横断旗の設置要望を出してもらうことで、配布する。(防災安全課)	生駒市	平成29年度 対策済
生駒北-3	一般国道163号	高山町地内	163号線と高山大橋で右折した車がスピードを落とさないため、横断歩道にいる児童が危険である。減速標示を設置してほしい。	高山大橋の信号の秒数設定変更を検討する。(生駒警察)	警察署 奈良県	平成29年度 対策済
生駒北-4	市道宮方稲葉線支線	高山町地内	朝渋滞する163号線への抜け道となっており、スピードを出し車が通過するため、減速標示を設置してほしい。	電柱幕での対応を検討する。(自治会から防災安全課への要望による対応)	生駒市	平成29年度 対策済
生駒北-5	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	ガードレールがなく、車両の風圧で飛ばされそうになる。また、街灯が少なく暗いので、ガードレールと街灯の設置してほしい。	減速を促す路面標示を検討する。(郡山土木) 自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請する。 街灯設置を検討する。(自治会から環境保全課への要望による対応)	奈良県 生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-6	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	夕方以降は暗いため、通行が危険なので、街灯を設置してほしい。	街灯設置を検討する。(自治会から環境保全課への要望による対応)	生駒市	平成30年度 対策済
生駒北-7	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	運動場を南進して、運動場南出入口まで、日が暮れるとまっ暗になり、危険なので、街灯と運動場の街灯の設置してほしい。	街灯設置を検討する。(自治会から環境保全課への要望による対応)	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-8	市道北田原中学校線	高山町地内	道路が狭いうえに、車両がスピードを出して走行する。学校敷地西端から、県道までをカラー舗装してほしい。	指導線を目立たせるカラー舗装にて、安全対策を実施する。(土木課)	生駒市	平成30年度 対策済
生駒北-9	主要地方道生駒精華線	高山町地内	道幅が狭く、交通量が多いので、グリーンベルトを設置してほしい。	消えかかっている外側線の復旧を検討する。(郡山土木) 自治会から教育総務課に電柱幕を申請する。	奈良県 生駒市	平成29年度 対策済
生駒北-10	市道切池出店線支線	高山町地内	車がスピードを出して通過する。 減速標示を設置してほしい。	コンクリート舗装箇所の減速標示、学童注意の路面標示を検討する。(土木課)	生駒市	平成30年度 対策済

平成29年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

生駒北-11	市道北田原中学校線	高山町地内	工業団地へ向かう車両が朝、スピードを出して通過するので、減速プレートや防犯カメラの設置をしてほしい。	動線の中をグリーン塗装し目立たせることで安全対策を検討する。(土木課)	生駒市	平成30年度 対策済
生駒北-12	市道北田原中学校線	高山町地内	道幅が狭く、歩行が危険であるので、減速標示を設置してほしい。	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請する。	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-13	市道北田原中学校線	高山町地内	カーブの見通しが悪いうえに、車がスピードを出して走行する。減速標示の設置をしてほしい。	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請する。	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-14	市道北田原中学校線	高山町地内	雨が降ると土砂が流れる。草木が生い茂り、見通しが悪いうえに、春からマムシが良く出ている。草木の伐採、斜面のコンクリート塗装、防犯灯の設置、単車通行禁止区間にしてほしい。	防犯カメラ設置の要望書を防災安全課に提出してもらうことで、対応を検討する。(自治会から防災安全課への要望による対応)	生駒市	平成30年度 対策済
生駒北-15	市道大北和田線	高山町地内	保育園職員の車両通過と児童の登校が重なる。注意喚起を促すものの設置をしてほしい。	保育園職員への注意喚起を行う。(教育総務課)	生駒市	平成29年度 対策済
生駒北-16	市道西庄田線	高山町地内	夕方以降は暗いため、通行が危険なので、街灯を設置してほしい。	街灯設置を検討する。(自治会から環境保全課への要望による対応)	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-17	主要地方道生駒精華線	高山町地内	くろんど池から獅子ヶ丘入口、傍示までは大型車両がスピード出すうえに、交通量が多い。自転車通学やバス停までの歩行が危険。減速標示等の対策を行ってほしい。	県道の減速標示を検討する。(郡山土木)	奈良県 生駒市	平成29年度 対策済
生駒北-18	一般国道163号	高山町地内	朝、渋滞する163号線への抜け道となっており、スピードを出して車が通過するので、歩道やガードレールの設置をしてほしい。	高山大橋の信号の秒数設定変更を検討する。(生駒警察) 区画線とラバーポールを設置を検討する。(郡山土木)	警察署 奈良県	平成29年度 対策済
生駒北-19	一般国道164号	高山町地内	朝、渋滞する163号線への抜け道となっており、スピードを出して車が通過するので、歩道やガードレールの設置をしてほしい。	高山大橋の信号の秒数設定変更を検討する。(生駒警察) 区画線とラバーポールを設置を検討する。(郡山土木)	警察署 奈良県	平成29年度 対策済
生駒北-20	市道西向河原線	高山町地内	朝、渋滞する163号線への抜け道となっており、スピードを出して車が通過するので、歩道やガードレールの設置をしてほしい。	高山大橋の信号の秒数設定変更を検討する。(生駒警察) 区画線とラバーポールを設置を検討する。(郡山土木)	警察署 奈良県	平成29年度 対策済

平成29年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【真弓小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
真弓-1	市道奈良坂南田原線	真弓1丁目地内	通学路を利用する児童は約300名以上いる。スターボックスや歯科医院の開業に伴い、左折車が増加しているため、危ないので、左折注意の標識を設置してほしい。	ストップマークを設置する。(防災安全課) 横断歩道の設置を検討する。(生駒警察署) ラインの引き直し、外側線の引き直しを実施する。(土木課) 警戒標識を設置する。(土木課)	生駒市	平成30年度対策済
					警察署	平成30年度対策済
真弓-2	市道奈良坂南田原線	真弓1丁目地内	ローソンから出場する車両が危険	ストップマークを設置する。(防災安全課)	生駒市	平成29年度対策済

【生駒台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒台-1	市道新生駒台線	新生駒台地内	バス通りでもあるにも関わらず、路側帯の幅が狭く、歩行者の安全性にも問題がある(H24年点検時)溝蓋をつけてほしい。	路肩の端が判りやすくなる反射材を一区間に施工する。(土木課)	生駒市	平成30年度対策済

【壺分小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
壺分-1	国道309号線	小瀬町地内	交通量が多いが、路面標示が薄れ、判別できなくなっている。路面標示の引き直しを実施してほしい。	横断歩道の引き直しを実施する。(生駒警察) 薄くなっている路面標示の引き直しを検討する。(郡山土木)	警察署	平成30年度対策済
					奈良県	令和2年度予定
壺分-2	市道壺分乙田線	小瀬町地内	交通量が多いが、路面標示が薄れ、判別できなくなっている。路面標示の引き直しを実施してほしい。	薄くなっている路面標示の引き直しを検討する。(土木課)	生駒市	平成30年度対策済

平成29年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【生駒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒-1	市道大谷線	谷田町地内	歩道が狭く、防護柵がないので危険(H24点検時)溝の穴カバーが92箇所ない。一つひとつの穴が大きいので、塞いでもらいたい。	カバー設置の対応を実施する。(管理課)	生駒市	平成30年度対策済
生駒-2	市道東旭ヶ丘支線	山崎町地内	転落防止柵の高さが低く、竜田川への転落の危険性がある。また、細い路地からの飛び出しが危険(平成24年点検時)一旦停止マークがとても薄い。	ストップマークの設置を実施する。(防災安全課)	生駒市	平成29年度対策済
生駒-3	市道広畑湯舟線支線	山崎町地内	容易に水路に近づけるため危険(H24年点検時)危険旗が薄く、傷んでいるので、危険旗がもっとほしい。	自治会・学校から生涯学習課へ危険旗を依頼する。	生駒市	平成30年度対策済
生駒-4	市道大谷線	山崎町地内	歩道が狭く、防護柵がないので危険(H24点検時)側溝の穴カバーが34箇所ない。穴が大きいので危険。	カバー設置の対応を実施する。(管理課)	生駒市	平成30年度対策済
生駒-5	市道大谷線	山崎町地内	コンクリート側溝の持ち手穴があいているので、転倒の危険がある。(H24点検時)側溝の穴カバーが36箇所ない。穴が大きいので危険	カバー設置の対応を実施する。(管理課)	生駒市	平成30年度対策済
生駒-6	県道生駒停車場宝山寺線	山崎町地内	ラバーポールではなく、ガードレールの設置をしてほしい。	道路の構造上ガードレールが設置できないため、道路の路面標示を検討する。(郡山土木)	奈良県	平成29年度対策済
生駒-7	県道生駒停車場宝山寺線	山崎町地内	下り坂でカーブミラーに車両がつかこんだ事故がある。県道の安全確保を実施してほしい。	路面標示を検討する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒-8	市道山崎西山線	山崎町地内	道路幅員が狭く、歩行者の安全性に問題がある(H24年点検時)路側線がない。	グリーンベルトの対応を実施する。(土木課)	生駒市	平成29年度対策済

【鹿ノ台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
鹿ノ台-1	市道鹿畑清水線	鹿畑町地内	小学校までの道について、交通量も多いが、歩道が整備されておらず、ガードレールも未設置の状態であるので、スクールゾーンへの認定や整備を検討してほしい。	外側線が薄くなっているため、引き直しを実施する。(土木課) ガードレール及び転落防止柵は、水路管理の支障にならない範囲で設置する。水路管理に支障のある箇所は、杭やロープ等による軽微な転落防止措置を講ずる。(土木課)	生駒市	平成30年度対策済