

生駒市立小・中学校耐震化状況一覧

平成24年11月6日現在

学校名	棟名	耐震化工事の状況				診断結果 (施工済の棟は改修後の数値)			建築年月	構造・規模		
		施工済	竣工年度	不要		IS値	CT×SD値	q値		構造	階数	延床面積
				診断結果	新耐震基準							
生駒小学校	東館				○				H21.3	R	3	869
	西館	○	H21			0.86	0.58	1.93	S46.2	R	3	1,275
	北館	○	H19			0.74	0.61	2.03	S47.2	R	3	1,222
	南館東	○	H18			0.73	0.58	1.93	S49.2	R	3	747
	南館西	○	H18			0.73	0.58	1.93	S50.3	R	3	1,104
	本館南	○	H19			0.77	0.80	2.67	S50.3	R	3	1,111
	本館北	○	H19			0.77	0.80	2.67	S50.4	R	3	761
	北館西	○	H19			0.72	0.42	1.40	S53.2	R	3	342
	屋内運動場	○	H19			1.21	1.28	4.27	S54.5	R	2	1,100
生駒南小学校	本館	○	H20			0.78	0.46	1.53	S42.12	R	3	1,407
	南館西	○	H20			0.77	0.84	2.80	S42.3	R	3	1,293
	南館東	○	H20			0.77	0.84	2.80	S50.2	R	3	520
	東館	○	H13			0.78	0.45	1.50	S53.11	R	3	1,166
	屋内運動場				○				S62.3	R	2	950
生駒北小学校	南館	○	H20			0.77	0.51	1.70	S37.3	R	2	659
	北館	○	H20			0.78	0.65	2.17	S38.3	R	2	881
	本館	○	H20			0.80	0.52	1.73	S44.3	R	2	1,054
	新館西				○				S61.3	R	3	1,195
	新館東				○				S63.12	R	3	515
	屋内運動場	○	H20			0.73	0.38	1.27	S53.11	R	2	800
生駒台小学校	北館東	○	H21			0.79	0.59	1.97	S40.3	R	2	643
	北館西	○	H21			0.79	0.59	1.97	S40.12	R	2	594
	本館東	○	H21			0.74	0.60	2.00	S40.12	R	2	644
	本館西	○	H21			0.74	0.60	2.00	S41.12	R	2	849

生駒市立小・中学校耐震化状況一覧

平成24年11月6日現在

学校名	棟名	耐震化工事の状況				診断結果 (施工済の棟は改修後の数値)			建築年月	構造・規模		
		施工済	竣工年度	不要		IS値	CT×SD値	q値		構造	階数	延床面積
				診断結果	新耐震基準							
生駒台小学校	南館				○				H21.3	R	3	2,439
	新館西	○	H21			0.82	0.44	1.47	S46.12	R	3	1,049
	新館東	○	H21			0.82	0.44	1.47	S49.8	R	3	709
	屋内運動場				○				H1.2	R	2	1,049
生駒東小学校	南館	○	H23			0.71	0.52	1.73	S48.12	R	2	1,839
	北館東	○	H23			0.80	0.42	1.40	S49.5	R	3	1,489
	北館西	○	H23			0.80	0.42	1.40	S53.12	R	3	1,355
	西館				○				S58.2	R	3	865
	屋内運動場	○	H23			1.08	1.26	4.20	S49.5	S	2	676
真弓小学校	南館	○	H12			0.82	0.35	1.17	S52.3	R	3	1,526
	西館	○	H10			0.79	0.77	2.57	S52.11	R	3	1,823
	北館	○	H11			0.70	0.42	1.40	S53.3	R	3	1,586
	新館				○				H2.3	R	3	1,112
	屋内運動場	○	H23			1.09	0.78	2.60	S52.5	R	2	800
俵口小学校	南館	○	H14			0.72	0.30	1.00	S53.3	R	3	1,679
	南渡廊下	○	H14			0.72	0.30	1.00	S53.3	R	3	506
	北館	○	H17			0.75	0.36	1.20	S53.3	R	3	1,182
	中渡廊下	○	H15			0.74	0.31	1.03	S53.3	R	3	315
	中館	○	H15			0.74	0.31	1.03	S53.3	R	3	972
	北渡廊下	○	H15			0.74	0.31	1.03	S53.3	R	3	264
	増築棟				○				S57.3	R	3	999
	屋内運動場			○		1.23	0.53	1.77	S53.3	R	2	1,186

生駒市立小・中学校耐震化状況一覧

平成24年11月6日現在

学校名	棟名	耐震化工事の状況				診断結果 (施工済の棟は改修後の数値)			建築年月	構造・規模		
		施工済	竣工年度	不要		IS値	CT×SD値	q値		構造	階数	延床面積
				診断結果	新耐震基準							
鹿ノ台小学校	南館西	○	H23			0.76	0.57	1.90	S54.3	R	3	921
	北館	○	H23			0.79	0.51	1.70	S54.3	R	3	2,512
	南館東	○	H23			0.78	0.79	2.63	S56.3	R	3	1,543
	屋内運動場	○	H23			1.46	0.45	1.49	S54.3	R	2	826
桜ヶ丘小学校	南館			○		0.72	0.35	1.17	S56.4	R	3	2,482
	北館	○	H23			0.72	0.74	2.47	S56.4	R	3	1,601
	北館	○	H23			0.72	0.74	2.47	S56.4	R	3	881
	屋内運動場	○	H23			1.08	0.40	1.33	S56.4	R	2	950
あすか野小学校	東館	○	H23			0.73	0.57	1.91	S56.4	R	3	2,396
	西館北	○	H23			0.96	0.59	1.97	S56.4	R	3	2,396
	西館南	○	H23			0.72	0.60	2.00				
	屋内運動場	○	H23			0.95	0.37	1.23	S56.4	R	2	965
吉分小学校	本館				○				S57.3	R	3	3,150
	南館				○				S57.3	R	3	1,063
	増築棟				○				H13.3	R	3	545
	増築棟				○				H17.3	R	3	277
	増築棟				○				H21.3	R	2	777
	屋内運動場				○				S57.3	R	2	851
生駒南第二小学校	東館				○				S58.3	R	3	3,150
	本館				○				S58.3	R	3	1,000
	多目的室				○				H13.12	S	1	237
	屋内運動場				○				S58.7	R	2	849

生駒市立小・中学校耐震化状況一覧

平成24年11月6日現在

学校名	棟名	耐震化工事の状況				診断結果 (施工済の棟は改修後の数値)			建築年月	構造・規模		
		施工済	竣工年度	不要		IS値	CT×SD値	q値		構造	階数	延床面積
				診断結果	新耐震基準							
生駒中学校	本館				○				H21.3	R	4	5,447
	北館	○	H20			0.85	0.36	1.20	S49.2	R	3	1,034
	南館				○				S61.3	R	3	1,008
	屋内運動場	○	H21			0.95	1.04	3.47	S48.10	R	2	1,257
生駒南中学校	本館	○	H20			0.71	0.48	1.60	S46.3	R	4	2,534
	南館	○	H20			0.73	0.53	1.77	S46.3	R	2	865
	東館	○	H20			0.72	0.35	1.17	S55.3	R	4	1,168
	屋内運動場	○	H20			0.84	0.89	2.97	S47.12	S	2	1,000
生駒北中学校	本館	○	H20			0.74	0.67	2.23	S47.12	R	3	2,074
	南館東	○	H13			0.81	0.32	1.07	S53.2	R	3	630
	南館西	○	H13			0.81	0.32	1.07	S53.5	R	3	633
	増築棟				○				H9.2	R	3	657
	屋内運動場				○				S63.2	R	2	1,000
緑ヶ丘中学校	本館	○	H10			0.84	0.56	1.87	S53.3	R	3	2,158
	北館				○	0.78	0.42	1.40	S53.7	R	3	1,087
	昇降口				○	1.52	1.02	3.40	S53.3	R	1	301
	東館	○	H12			0.77	0.35	1.17	S53.3	R	3	1,390
	新館				○				S58.2	R	3	919
	屋内運動場	○	H16			0.79	0.34	1.13	S53.3	R	2	1,185
鹿ノ台中学校	本館	○	H22			0.71	0.56	1.87	S56.3	R	3	2,400
	北館	○	H22			0.71	0.59	1.97	S56.3	R	3	1,261
	西館	○	H22			0.71	0.38	1.27	S56.3	R	3	1,040
	屋内運動場	○	H22			0.73	0.34	0.70	S56.3	S	2	780
	屋内運動場	○	H22			0.73	0.34	1.13	S56.3	S	2	230

生駒市立小・中学校耐震化状況一覧

平成24年11月6日現在

学校名	棟名	耐震化工事の状況				診断結果 (施工済の棟は改修後の数値)			建築年月	構造・規模		
		施工済	竣工年度	不要		IS値	CT×SD値	q値		構造	階数	延床面積
				診断結果	新耐震基準							
上中学校	本館中館				○				S57.3	R	3	5,130
	南館				○				S57.3	R	3	1,534
	増築棟				○				H3.3	R	3	520
	屋内運動場				○				S57.3	R	2	1,238
光明中学校	本館北館				○				S58.3	R	3	3,926
	東館				○				S58.3	R	3	513
	北増築棟				○				S61.12	R	3	256
	屋内運動場				○				S58.3	S	2	1,009
大瀬中学校	本館				○				S59.3	R	3	4,168
	南館				○				S59.3	R	3	640
	南増築棟				○				H8.4	R	3	648
	屋内運動場				○				S59.3	S	2	1,009

※対象は、階数が2以上、または、床面積が200㎡を超えるものとする。