

令和元年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	12校
危険箇所数	102箇所
対策必要箇所数	49箇所

※市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、12小学校区において合同点検を行いました。
 なお、平成30年度以前と同じ場所・内容の危険箇所を挙げている場合、令和元年度では掲載していません。
 生駒東小学校通学路について、点検は行いましたが、対策の必要はないということから今回は危険箇所が0箇所となっております。
 (R2.3.31現在)

小学校名	対策必要箇所数	道路種別					
		県管轄道路(国・県道)		市道		合計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒北小学校	17	15	4	2	1	17	5
鹿ノ台小学校	4	0	0	4	0	4	0
真弓小学校	2	0	0	2	0	2	0
生駒台小学校	2	0	0	2	0	2	0
俵口小学校	2	0	0	2	2	2	2
桜ヶ丘小学校	2	0	0	2	1	2	1
生駒小学校	8	2	0	6	4	8	4
生駒東小学校	0	0	0	0	0	0	0
壺分小学校	3	1	0	2	1	3	1
生駒南小学校	2	1	0	1	0	2	0
生駒南第二小学校	5	0	0	5	3	5	3
あすか野小学校	2	0	0	2	0	2	0
合計	49	19	4	30	12	49	16

県管轄道路		市道	
対策済	4	対策済	12
対策予定	15	対策予定	18
合計	19	合計	30