

平成24年度通学路緊急合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	11校
危険箇所数	102箇所
対策必要箇所数	86箇所

市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、11小学校区において緊急合同点検を行った。
 なお、あすか野小学校においては、危険箇所アンケートで危険箇所が存在しなかったため、対象から除いております。

(H28.12.31現在)

H28.12全対策完了

小学校名	危険箇所数	対策必要箇所数					
		県管轄道路(国・県道)		市 道		合 計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒小学校	33	5	5	23	23	28	28
生駒南小学校	7	6	6			6	6
生駒北小学校	7	3	3	4	4	7	7
生駒台小学校	8	4	4	3	3	7	7
生駒東小学校	3	2	2			2	2
真弓小学校	4	2	2	1	1	3	3
俵口小学校	9			8	8	8	8
鹿ノ台小学校	3			2	2	2	2
桜ヶ丘小学校	16	2	2	10	10	12	12
あすか野小学校	0	0	0	0	0	0	
壱分小学校	3			2	2	2	2
生駒南第二小学校	9			9	9	9	9
合 計	102	24	24	62	62	86	86

県管轄道路		市 道	
対策済	24	対策済	62
対策予定	0	対策予定	0
合 計	24	合 計	62