

平成26年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	5校
危険箇所数	11箇所
対策必要箇所数	10箇所

※ 市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所の報告をもとに、5小学校区において合同点検を行いました。  
 なお、鹿ノ台小学校、あすか野小学校、生駒東小学校、桜ヶ丘小学校、壱分小学校、生駒南小学校及び生駒南第二小学校においては、報告で危険箇所が存在しなかったため、対象から除いています。

小学校名	対策必要箇所数	道路種別					
		県管轄道路(国・県道)		市 道		合 計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒北小学校	4	4	3			4	3
真弓小学校	3			3	3	3	3
生駒台小学校	0			0		0	
俵口小学校	2			2	2	2	2
生駒小学校	1			1	1	1	1
合 計	10	4	3	6	6	10	9

県管轄道路		市 道	
対策済	3	対策済	6
対策予定	1	対策予定	0
合 計	4	合 計	6