

## 平成26年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

### 【生駒北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒北-1	県道枚方大和郡山線	高山町地内	信号のタイミングが悪く、出店橋西側の交差点からの車両と横断歩道を渡る児童が交差する。	歩行者信号のタイミングを調整するとともに、交差点全体の状況を見直す。	警察署	平成27年10月 対策済
生駒北-2	県道枚方大和郡山線	高山町地内	高山大橋が工事中で渋滞が発生し、児童が車の間を縫うように横断しているのが危険。	登校時に大きな横断旗で対応してもらうよう保護者にお願する。	生駒市	平成26年9月 対策済
生駒北-3	県道枚方大和郡山線	高山町地内	大型車両の通行が多く、街灯もないので危険。	通行場所を確保する。 街灯の設置を検討する。	奈良県 生駒市	令和2年度 以降予定
生駒北-4	県道枚方大和郡山線	高山町地内	バス停に向かう児童が道路を渡るための横断歩道がない。	既設横断歩道を引き直す。バス停までの横断指導線等の路面標示を検討する。	警察署 奈良県	平成26年8月 対策済

### 【真弓小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
真弓-1	市道西村線	真弓南地内	横断歩道が坂の頂上にあり、視認するのが横断歩道直前になり危険。	路面表示や電柱幕を設置し、事前に周知を図る。	生駒市	平成27年11月 対策済
真弓-2	市道真弓南3号線、真弓南7号線、真弓南12号線	真弓1丁目地内	歩道がなく児童が車道に広がって通行し危険。また、歩道が途切れている。	近隣住民と協議の上路側線を設置する。歩道がある箇所においては、歩道を通行するように指導する。	生駒市	平成27年11月 対策済
真弓-3	市道奈良阪南田原線	真弓1丁目地内	店舗より出る車が前方信号を守って出ようとする、歩行中の児童と接触する恐れがある。	店舗出口の看板の変更、駐車場内に停止線の設置をお願いする。	生駒市	平成26年8月 対策済

### 【俵口小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
俵口-1	市道俵口長命寺線	俵口町地内	水路から漏れたとみられる水で常に路面が濡れており、通行しにくい。	排水対策工事を行う。	生駒市	平成26年11月 対策済
俵口-2	市道俵口西松ヶ丘線	俵口町地内	横断歩道、路側線が消えかけており危険。	横断歩道、路側線を引き直す。	警察署 生駒市	平成28年2月 対策済

## 平成26年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

### 【生駒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒-1	市道山崎西山線支線2号、東旭ヶ丘線支線8号	山崎町地内	ふるさとミュージアム横から道路に出てくる児童が、車両から認識されにくい。	注意喚起の路面表示、看板を設置する。ストップマークを塗りなおす。	生駒市	平成27年11月対策済