

平成27年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	5校
危険箇所数	16箇所
対策必要箇所数	16箇所

※ 市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、5小学校区において合同点検を行いました。
 なお、真弓小学校、桜ヶ丘小学校、生駒小学校、生駒東小学校、吉分小学校、生駒南小学校及び生駒南第二小学校においては、危険箇所アンケートで危険箇所が存在しなかったため、対象から除いています。

(H29.3.31現在)

※H29.3全対策完了

小学校名	危険箇所数	対策必要箇所数					
		県管轄道路(国・県道)		市 道		合 計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒北小学校	9	6	6	3	3	9	9
鹿ノ台小学校	1			1	1	1	1
あすか野小学校	1			1	1	1	1
生駒台小学校	3	1	1	2	2	3	3
俵口小学校	2			2	2	2	2
合 計	16	7	7	9	9	16	16

	県管轄道路	市 道
対策済	7	対策済 9
対策予定	0	対策予定 0
合 計	7	合 計 9