

平成27年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

H29.3.31現在
(※H29.3全対策完了)

【生駒北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒北-1	県道枚方大和郡山線	高山町地内	横断歩道がカーブの途中にあり、認識しづらい。また、通過車両のスピードが速く危険	路面標示を設置する。	奈良県	平成28年2月対策済
生駒北-2	市道獅子ヶ丘2号線、3号線	高山町地内	北スポーツセンターの開業により交通量が増加し、利用者がスピードを出して走行する。	道路の優先順位が判るような路面標示を設置する。	生駒市	平成28年9月対策済
生駒北-3	県道枚方大和郡山線 市道獅子ヶ丘1号線	高山町地内	交差点の存在がわかりにくく、車両がスピードを出して走行するので危険。	交差点の存在が判るような工夫を検討する。	奈良県 生駒市	平成28年2月対策済
生駒北-4	県道枚方大和郡山線	高山町地内	バス停を利用するのに県道を横断する必要があり、横断時に危険である。	飛び出し禁止マークを設置する。	生駒市	平成27年8月対策済
生駒北-5	市道大北和田線	高山町地内	道路幅が狭く、自動車通行時に危険である。	道路拡幅工事を行う。	生駒市	平成29年2月対策済
生駒北-6	県道枚方大和郡山線	高山町地内	信号のタイミングが悪く、出店橋西側の交差点からの車両と横断歩道を渡る児童が交差する。	歩行者信号のタイミングを調整する。	警察署	平成27年10月対策済
生駒北-7	市道切池出店線 河川管理道	高山町地内	工事看板やポール等が放置されている。	工事看板やポール等を撤去する。	奈良県	平成27年10月対策済
生駒北-8	市道宮方切池線	高山町地内	バイパス道が開通するため、車両が交差点をスピードを出して通過する。	路面標示を設置する。	生駒市	平成27年10月対策済
生駒北-9	県道枚方大和郡山線	高山町地内	高山大橋が工事中で渋滞が発生し、横断時に危険。	注意喚起の看板の設置を検討する。 地域での見守りを依頼する。	奈良県 生駒市	平成27年8月対策済

【鹿ノ台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
鹿ノ台-1	市道鹿ノ台東西1号線	鹿ノ台西1丁目地内	片側の歩道にガードレールが無く、下り坂のカーブでスピードを出さず車があり危険。	歩道にガードレールを設置することで歩行者の安全を確保する。	生駒市	平成28年9月対策済

平成27年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

H29.3.31現在
(※H29.3全対策完了)

【あすか野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
あすか野-1	市道あすか野北40号線	あすか野北2丁目地内	見通しが悪く危険である。	カーブミラーを設置する。 路側線内を通行するよう指導する。	生駒市	平成28年9月対策済

【生駒台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒台-1	市道稲蔵線	小明町地内	歩道が無く、車両との接触の危険がある。	路側線を設置する。	生駒市	平成28年9月対策済
生駒台-2	市道南北田原1号線	西白庭台地内	車両がスピードを出して交差点を通過するので危険。	路面標示を設置する。 スピード違反の取り締まりを強化する。	生駒市 警察署	平成28年9月対策済 平成27年度対策済
生駒台-3	国道168号	小明町地内	下校時に多くの児童が通り、車両との接触の危険がある。	歩行者用信号と横断歩道の設置を検討。	警察署	平成28年3月対策済

【俵口小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
俵口-1	市道池谷線、喜里池線	喜里ヶ丘1丁目地内	白線が消えかけていて見にくい。	白線、横断歩道を引き直す。	生駒市 警察署	平成27年8月対策済
俵口-2	松ヶ丘通り線	西松ヶ丘地内	松ヶ丘通り線に出る際、見通しが悪く危険。	飛び出し禁止マークを設置する。	生駒市	平成27年8月対策済