

平成28年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	7校
危険箇所数	32箇所
対策必要箇所数	32箇所

※ 市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、7小学校区において合同点検を行いました。  
 なお、鹿ノ台小学校、あすか野小学校、桜ヶ丘小学校、生駒東小学校及び生駒南第二小学校においては、危険箇所アンケートで危険箇所が存在しなかったため、対象から除いています。

小学校名	対策必要箇所数	道路種別					
		県管轄道路(国・県道)		市 道		合 計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒北小学校	10	8	7	2	2	10	9
真弓小学校	1			1	1	1	1
生駒台小学校	3	2	0	1	1	3	1
俵口小学校	6	1	1	5	5	6	6
生駒小学校	8	1	1	7	7	8	8
壺分小学校	1			1	1	1	1
生駒南小学校	3	3	3			3	3
合 計	32	15	12	17	17	32	29

県管轄道路		市 道	
対策済	12	対策済	17
対策予定	3	対策予定	0
合 計	15	合 計	17