

平成29年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	6校
危険箇所数	34箇所
対策必要箇所数	34箇所

※市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、6小学校区において合同点検を行いました。
 なお、生駒南小学校、生駒東小学校、俵口小学校、桜ヶ丘小学校、あすか野小学校及び生駒南第二小学校においては、危険箇所アンケートで危険箇所が存在しなかったため、対象から除いています。
 (R2.3.31現在)

小学校名	対策必要箇所数	道路種別					
		県管轄道路(国・県道)		市道		合計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
壺分小学校	2	1	0	1	1	2	1
鹿ノ台小学校	1			1	1	1	1
真弓小学校	2			2	2	2	2
生駒小学校	8	2	1	6	6	8	7
生駒台小学校	1			1	1	1	1
生駒北小学校	20	4	4	16	16	20	20
合計	34	7	5	27	27	34	32

県管轄道路		市道	
対策済	5	対策済	27
対策予定	2	対策予定	0
合計	7	合計	27