

平成30年度通学路合同点検結果及び対策実施状況

実施小学校数	11校
危険箇所数	54箇所
対策必要箇所数	54箇所

※市内全小学校を対象に通学路上の危険箇所アンケートを実施した結果をもとに、11小学校区において合同点検を行いました。なお、生駒東小学校においては、危険箇所アンケートで危険箇所が存在しなかったため、対象から除いています。

平成29年度以前と同じ場所・内容の危険箇所を挙げている場合、平成30年度では掲載していません。

(R2.3.31現在)

小学校名	対策必要箇所数	道路種別					
		県管轄道路(国・県道)		市道		合計	
			うち対策済		うち対策済		うち対策済
生駒北小学校	11	9	8	2	2	11	10
鹿ノ台小学校	5	0	0	5	5	5	5
真弓小学校	4	0	0	4	4	4	4
生駒台小学校	4	1	1	3	3	4	4
俵口小学校	5	0	0	5	4	5	4
桜ヶ丘小学校	4	0	0	4	3	4	3
生駒小学校	4	2	1	2	2	4	3
壱分小学校	2	0	0	2	2	2	2
生駒南小学校	6	3	3	3	3	6	6
生駒南第二小学校	8	0	0	8	8	8	8
あすか野小学校	1	0	0	1	1	1	1
合計	54	15	13	39	37	54	50

県管轄道路		市道	
対策済	13	対策済	37
対策予定	2	対策予定	2
合計	15	合計	39