

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【生駒北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒北-1	国道163号線	高山町地内	163号線への抜け道になっており、交通量が多く、危険である。道幅も狭く、歩道がない。	グリーンベルトを設置する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-2	宮方切池線支線	高山町地内	道幅が狭いうえに、スピードを出している車があり、危険である。	自治会から必要に応じて、防災安全課に旗を申請する。	生駒市	平成30年度対策済
生駒北-3	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	ガードレールが無い場所や歪んでいる場所がある。また、反射板が無くなっているため危険である。	ガードレールを設置する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-4	主要地方道生駒精華線	高山町地内	道幅が狭く、交通量が多い。また、白線が消えかかっているため危険である。	グリーンベルトを設置する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-5	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	富雄川の法面に生えている草丈が伸び、車両からも歩行者からもその存在に気が付きにくく、危険である。	年一回、除草作業を行っている。(郡山土木) 横断歩道前後は、年二回、除草作業をおこなう。(郡山土木)	奈良県	令和元年度対策済
生駒北-6	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	ガードレールが歪んでいるため、修理をしてほしい。	横断防止柵の補修工事を行う。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-7	高山北田原線支線	高山町地内	登校時に交通量が多く、スピードを出している車が多いため、危険である。	自治会から防災安全課に電柱幕を申請する。	生駒市	平成30年度対策済
生駒北-8	主要地方道生駒精華線	高山町地内	草木が覆い茂っており、イノシシの目撃情報が多いため、草木の伐採をしてほしい。	草刈りを実施する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-9	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	獅子ヶ丘入口から傍示まで大型車両がスピードを出し、交通量が多く、危険である。	路面標示を設置する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
生駒北-10	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	雨や雪の時に、下草や竹等が車道へ倒れてくることが多く、危険である。	竹は民地であるため、道路に架かっている竹等の処理は、地権者と協議する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒北-11	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	高船口近くに大型トラックが数台縦列駐車をしており、危険である。	現地で指導を行う。(生駒警察)	警察署	平成30年度対策済

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【鹿ノ台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
鹿ノ台-1	鹿ノ台中央大通り線	鹿ノ台東1丁目地内	朝にスピードを出して右折や左折する車が多く危険である。	この交差点ではなく、北側交差点を利用するよう通学路の変更を検討する。	生駒市	平成30年度対策済
鹿ノ台-2	鹿ノ台循環線	鹿ノ台南2丁目地内	交通量が多く危険である。	横断歩道を引き直す。(生駒警察)	警察署	令和元年度対策済
鹿ノ台-3	鹿ノ台循環線	鹿ノ台南2丁目地内	スピードを出して曲がる車が多く危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。(教育総務課・土木課)	生駒市	令和元年度対策済
鹿ノ台-4	鹿ノ台南16号線	鹿ノ台南2丁目地内	車の出入りが多く危険である。	施設からの出入りについてはミラーが設置されており、児童が路側線内を歩くように学校側で指導する。	生駒市	平成30年度対策済
鹿ノ台-5	鹿畑清水線	鹿ノ台南2丁目地内	カーブが多いため見通しが悪く、危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。(教育総務課・土木課)	生駒市	令和元年度対策済

## 【真弓小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
真弓-1	白庭台東9号線	白庭台地内	白庭病院南側の歩道が利用しにくい。	設置箇所周辺住民の同意の上、横断指導線、ポストコーンを設置する。(教育総務課・土木課)	生駒市	令和元年度対策済
真弓-2	掛線	上町地内	グリーンベルトが断続的に引かれているため、延長してほしい。	設置箇所周辺住民の同意の上、グリーンベルトを延長する。(教育総務課・土木課)	生駒市	令和元年度対策済
真弓-3	奈良阪南田原線	上町地内	上村大橋から河川へ侵入でき、危険である。	バリケードを設置する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度対策済
真弓-4	奈良阪南田原線	上町地内	土砂崩れや竹が歩道に落ちてくる可能性があり、危険である。	業者に依頼し、災害時に竹などの木を伐採する。(管理課)	生駒市	平成30年度対策済

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【生駒台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒台-1	新生駒台1号線	小明町地内	歩行者が側溝へ落下する可能性があり、危険である。	路肩の端が判るように反射材を設置する。（土木課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒台-2	宛ノ木大浦線支線	小明町地内	ガードレールの支柱が腐食しており、危険である。	ガードレールの補修工事を行う。（土木課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒台-3	国道168号線	小明町地内	歩道の舗装が劣化しており、段差で児童が転倒したため、危険である。	歩道の補修を行う。	奈良県	平成30年度対策済
生駒台-4	小明東山線	新生駒台地内	横断歩道が薄くなっているため、引き直しをしてほしい。	横断歩道を引き直す。（生駒警察）	警察署	平成30年度対策済

## 【俵口小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
俵口-1	北条線	喜里が丘3丁目地内	交差点をスピードを出して大回りする車が多く、危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。（教育総務課・土木課） 自治会から教育総務課に電柱幕を申請する。	生駒市	令和元年度対策済
俵口-2	俵口小学校線	俵口町地内	カーブを車がスピードを出して通行するため危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。（教育総務課・土木課）	生駒市	令和元年度対策済
俵口-3	池谷線	喜里が丘1丁目地内	交通量が多い交差点で、交差点内の歩行者等の見通しが悪く危険である。	見通しを良くするため、横断歩道付近の植え込みの剪定を検討する。（教育総務課）	生駒市	令和2年度予定
俵口-4	俵口小学校線	俵口町地内	道路に樹木がはみ出しているため、伐採してほしい。	電線に架かっている枝については、関西電力に対応を依頼する。（管理課）	生駒市	平成元年度対策済
俵口-5	俵口小学校線	俵口町地内	歩道と車道との間の線が無く、衝突する可能性があり、危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路側帯を設置する。（教育総務課・土木課）	生駒市	令和元年度対策済

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【桜ヶ丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
桜ヶ丘-1	谷田小明線	桜ヶ丘地内	グリーンベルトに車が侵入してくるため、登下校中の児童と接触する可能性があり、危険である。	ポストコーンを設置する。（土木課）	生駒市	令和元年度対策済
桜ヶ丘-2	桜ヶ丘小学校線	桜ヶ丘地内	登下校時に多くの車が通行するため、危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、グリーンベルト、路側帯を設置する。（教育総務課・土木課）	生駒市	令和元年度対策済
桜ヶ丘-3	谷田小明線	谷田町地内	一回の青信号で横断歩道を渡れない児童がいるため、危険である。	渡り方について学校で指導する。	生駒市	平成30年度対策済
桜ヶ丘-4	谷田辻線支線	辻町地内	樹木が通学路に覆いかぶさっており、また、土砂が崩れかかっている部分があり、危険である。	管理境界を整理し、対策を検討する。（郡山土木）	奈良県	令和2年度予定

## 【生駒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒-1	山崎谷田線支線	山崎町地内	側溝に蓋がないため危険である。	路肩の端が判るように反射材を設置する。（土木課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒-2	宝山寺参詣線支線	元町2丁目地内	溝が深く落ちると危険である。	転落防止柵の設置を地元・関係機関と要協議する。（土木課）	生駒市	令和元年度対策済
生駒-3	国道168号線	山崎町地内	大型車等の無謀な運転が多いため危険である。	見守りのボランティアで対応する。	生駒市	平成30年度対策済
生駒-4	県道生駒停車場宝山寺線	元町2丁目地内	横断時に接触事故が起こる可能性があり、危険である。	路上駐車できないようにポストコーンを設置する。（郡山土木）	奈良県	令和2年度予定

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【壱分小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
壱分-1	壱分小学校線	壱分町地内	横断歩道が薄くなっているため、引き直してほしい。	横断歩道を引き直す。(生駒警察)	警察署	令和元年度 対策済
壱分-2	有里壱分1号線	壱分町地内	道路補修で横断歩道が薄くなっているため、引き直してほしい。	横断歩道を引き直す。(生駒警察)	警察署	令和元年度 対策済

## 【生駒南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒南-1	国道308号線	萩原町地内	側溝の蓋の取れやガタツキがあり危険である。	側溝の溝蓋の取替工事を行う。(郡山土木) ポストコーンの取替を行う。(郡山土木)	奈良県	平成30年度 対策済
生駒南-2	国道168号線	小瀬町地内	横断歩道が消えかかっているため、引き直しを行って欲しい。	横断歩道の引き直しを行う。(生駒警察)	警察署	平成30年度 対策済
生駒南-3	国道168号線	小瀬町地内	自動車の通行が多く歩行者の通行が困難であるため、歩行空間を確保してほしい。	グリーンベルトを拡幅する。(郡山土木)	奈良県	平成30年度 対策済
生駒南-4	小瀬北小平尾線支線	小平尾町地内	スピードを出して交差点を自動車が通行するため危険である。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。(教育総務課・土木課)	生駒市	令和元年度 対策済
生駒南-5	小瀬北小平尾線	小平尾町地内	スピードを出して交差点を自動車が通行するため危険である。	地元や学校で呼びかけ、注意する。	生駒市	平成30年度 対策済
生駒南-6	小瀬北小平尾線支線	小平尾町地内	雨天時、水路の水が増して危険である。	自治会と協議し、ごみをせき止めるバースクリーンの設置を検討する。(教育総務課・管理課)	生駒市	平成元年度 対策済

# 平成30年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

## 【生駒南第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒南第二-1	川田橋乙田線	小平尾町地内	ストップマークが擦り切れているため貼り直しをしてほしい。	ストップマークを貼り直す。（防災安全課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒南第二-2	川田橋乙田線支線	小平尾町地内	ストップマークが擦り切れているため貼り直しをしてほしい。	ストップマークを貼り直す。（防災安全課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒南第二-3	生駒南第二小学校線支線	東山町地内	電柱幕が劣化しているため貼り直しをしてほしい。	自治会から教育総務課に電柱幕を申請する。	生駒市	令和元年度対策済
生駒南第二-4	萩の台60号線	東山町地内	車からの見通しが悪いため「学童横断注意」等の看板、路面標示、その先のガードレールの設置をしてほしい。また、電柱幕が劣化しているため貼り直しをしてほしい。	ポストコーンを撤去し、横断防止柵を設置する。（土木課） 自治会から教育総務課に電柱幕を申請する。	生駒市	令和元年度対策済
生駒南第二-5	東山線	東山町地内	街路樹で横断者が見えにくいため、押しボタン信号機の設置、注意喚起の看板等の設置をしてほしい。	設置箇所周辺住民の同意の上、看板を移設し、路面標示を設置する。（教育総務課・土木課）	生駒市	令和元年度対策済
生駒南第二-6	乙田線支線	萩の台1丁目地内	水路に児童がつまづいてしまう可能性があるため、危険である。	グレーチング補修を行う。（管理課）	生駒市	平成30年度対策済
生駒南第二-7	乙田線支線	萩の台地内	交通量が多く危険なため、歩行者交差点をカラー舗装にし、横断旗、飛び出し注意などの看板を設置してほしい。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示を設置する。（教育総務課・土木課） 飛び出し禁止のストップマークを設置する。（防災安全課）	生駒市	令和元年度対策済
生駒南第二-8	乙田中央線	萩の台地内	交通量が多く危険なため、グリーンベルトを設置してほしい。	設置箇所周辺住民の同意の上、路面標示（文字・センターライン）を設置する。（教育総務課・土木課）	生駒市	令和元年度対策済

## 【あすか野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
あすか野-1	西村線	あすか野南2丁目地内	信号待ちをしている児童が個人地の溝に落ちる可能性があり、危険である。	自治会及び所有者と協議し、側溝に蓋の設置を検討する。（教育総務課・土木課・管理課）	生駒市	令和元年度対策済