

追加その他資料 1

公共施設のコンクリートブロック造塀の状況調査

	施設名称等	目視による調査結果	コンクリートブロック塀設置基準 最高高さ:2.2m 控壁設置基準:高さ1.2mを超えるものは、長さ3.4m以内ごとに設置				
			高さ(m)	延長(m)	控壁 ()は間隔	緊急性	対応方針
1	生駒小学校	異常なし・控壁不足	1.8	120	有(4.8)	児童及び歩道通行者に影響があるため緊急性は高い	30年度に改修(6月補正予算)
2	生駒南中学校	異常なし・控壁無し	1.4	4.6	無	学校敷地内につき緊急性は高い	30年度に撤去
3	教育支援施設	異常なし・控壁無し	1.6	25	無	利用者に影響が少ないため緊急性は低い	31年度に対応
4	生駒市図書館	異常なし・控壁無し	1.74	8.9	無	利用者・第三者に影響が少ないため緊急性は低い	31年度に対応
5	芸術会館美楽来	異常なし・控壁不足	2.1	18.58	有(3.2~4.4)	利用者・第三者に影響が少ないため緊急性は低い	31年度に対応
6	生駒市体育協会総合SC (テニス壁打)	異常なし・高さ制限不 適格	3	13.82	有(3.2)	施設利用者が使用するため緊急性は高い	30年度に対応
7	小平尾南少年グラウンド [*] (トイレ目隠し)	異常なし・控壁無し	1.8	2.4	無	児童等が使用する施設につき緊急性は高い	30年度に対応
8	TAC井出山スポーツパーク (トイレ目隠し)	異常なし・控壁無し	2.1	2.4	無	施設利用者が使用するため緊急性は高い	30年度に対応
9	谷田浄水場	異常なし・控壁不足	1.95	31.9	有(4ヶ所)	第三者に影響が少ないため緊急性は低い	30年度に対応
10	小瀬配水池	異常なし・控壁無し	1.8	3.5	無	第三者に影響が少ないため緊急性は低い	30年度に対応
11	消防本部(裏)	異常なし・控壁不足	1.57	38	有(2.5~9.2)	第三者に影響が少ないため緊急性は低い	31年度に対応
12	ひかりが丘ふれあい公園 (手洗場目隠し)	異常なし・控壁無し	1.8	3.6	無	児童等が使用する施設につき緊急性は高い	30年度に対応