

生駒市立小中学校 施設状況等一覧

生駒小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1975年	(44)	RC	3	1,889.603	H3大規模改修、H19補強工事、H30トイレ改修
2	西館	1971年	(48)	RC	2	904.440	H1大規模改修、H21補強工事
3	北館東	1972年	(47)	RC	3	1,166.700	H1大規模改修、H19補強工事、H30トイレ改修
4	北館西	1978年	(41)	RC	3	511.044	H1大規模改修、H19補強工事
5	南館	1974年	(45)	RC	3	1,850.448	H3大規模改修、H18補強工事、H30トイレ改修
6	東館	2009年	(10)	RC	3	869.800	
7	屋内運動場	1979年	(40)	RC+S	2	1,100.000	H19補強工事、H30トイレ改修工事

生駒南小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1967年	(52)	RC	3	1,447.650	S62大規模改修、H20補強工事、H26トイレ改修
2	南館	1967年	(52)	RC	3	1,809.444	S63大規模改修、H20補強工事、H26トイレ改修
3	東館	1978年	(41)	RC	3	1,164.765	H13大規模改修、H26トイレ改修
4	屋内運動場	1987年	(32)	RC+S	2	1,169.500	
5	昇降口	1985年	(34)	S	1	142.038	
6	配膳室	1987年	(32)	S	3	113.285	

生駒台小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1965年	(54)	RC	2	1,594.853	S61大規模改修、H21補強工事、H30トイレ改修
2	北館	1965年	(54)	RC	2	1,236.680	H2大規模改修、H21補強工事、H30トイレ改修
3	新館	1971年	(48)	RC	3	1,761.550	H4大規模改修、H21補強工事
4	南館	2009年	(10)	RC	3	2,424.740	
5	屋内運動場	1989年	(30)	RC	2	1,290.970	H30トイレ改修
6	昇降口	1990年	(29)	S	1	122.760	

生駒東小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1973年	(46)	RC	2	2,036.731	H3大規模改修、H23補強工事、H30トイレ改修
2	北館	1974年	(45)	RC	3	2,867.700	H4・5大規模改修、H23補強工事、H30トイレ改修
3	屋内運動場	1974年	(45)	RC+S	2	750.886	H23補強工事、H30トイレ改修
4	西館	1983年	(36)	RC	3	916.399	H30トイレ改修

真弓小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	西館	1977年	(42)	RC	3	1,833.450	H9大規模改修、H10補強工事
2	南館	1977年	(42)	RC	3	1,526.000	H11大規模改修、H12補強工事
3	北館	1978年	(41)	RC	3	1,553.616	H11補強工事
4	屋内運動場	1977年	(42)	RC+S	2	800.000	H23補強工事
5	新館	1990年	(29)	RC	3	992.460	H29トイレ改修
6	渡り廊下	1990年	(29)	RC	3	200.400	

俵口小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1978年	(41)	RC	3	2,183.320	H14大規模改修、H30トイレ改修
2	中館	1978年	(41)	RC	3	1,536.600	H14大規模改修、H30トイレ改修
3	北館	1978年	(41)	RC	3	1,193.400	H17大規模改修
4	屋内運動場	1978年	(41)	RC+S	2	1,148.100	
5	中館東	1982年	(37)	RC	3	492.852	
6	北館東	1982年	(37)	RC	3	492.852	

鹿ノ台小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	北館	1979年	(40)	RC	3	1,616.100	H23補強工事、H29トイレ改修
2	南館1	1979年	(40)	RC	3	600.000	H23補強工事、H29トイレ改修
3	昇降口棟	1979年	(40)	RC	3	1,216.950	H23補強工事、H29トイレ改修
4	屋内運動場	1979年	(40)	RC+S	2	800.310	H23補強工事
5	南館2	1981年	(38)	RC	3	1,723.930	H23補強工事、H29トイレ改修

桜ヶ丘小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	北館	1981年	(38)	RC	3	1,867.798	H23補強工事、H28大規模改修
2	南館	1981年	(38)	RC	3	2,498.475	H23補強工事、H27大規模改修
3	昇降口棟	1981年	(38)	RC	3	657.748	H23補強工事、H28大規模改修
4	屋内運動場	1981年	(38)	RC+S	2	1,207.515	H23補強工事、H27大規模改修

あすか野小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1981年	(38)	RC	3	2,937.937	H23補強工事、H29トイレ改修
2	西館南	1981年	(38)	RC	3	1,248.540	H23補強工事、H29トイレ改修
3	西館北	1981年	(38)	RC	3	596.477	H23補強工事
4	屋内運動場	1981年	(38)	RC+S	2	965.000	H23補強工事
5	南館	2015年	(4)	RC	3	1,282.980	

竜分小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1982年	(37)	RC	3	1,339.940	H29トイレ改修
2	北館	1982年	(37)	RC	3	1,698.920	H29トイレ改修
3	南館	1982年	(37)	RC	3	1,236.840	H29トイレ改修
4	屋内運動場	1982年	(37)	RC+S	2	975.038	
5	本館増築1	2001年	(18)	RC	3	545.031	
6	本館増築2	2005年	(14)	RC	3	274.638	
7	北館2	2009年	(10)	RC	2	760.125	

生駒南第二小学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	改修履歴等
1	本館	1983年	(36)	RC	3	1,309.616	H29トイレ改修
2	西館	1983年	(36)	RC	3	1,747.139	H29トイレ改修
3	南館	1983年	(36)	RC	3	1,435.890	H29トイレ改修
4	屋内運動場	1983年	(36)	RC+S	2	970.000	
5	多目的室棟	2001年	(18)	S	1	237.440	H29トイレ改修

生駒市立小中学校 施設状況等一覧

生駒中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	屋内運動場	1973年	(46)	RC+S	2	1,260.350	H12大規模改修、H21補強工事、H30LED化工事
2	北館	1974年	(45)	RC	3	1,033.500	H12大規模改修、H20補強工事
3	南館	1986年	(33)	RC	3	1,008.000	H19・20老朽改修工事
4	本館(中館)	2009年	(10)	RC	3(1)	5,144.860	
5	渡り廊下1	2009年	(10)	S	3	131.200	

生駒南中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	1970年	(49)	RC	4	2,508.240	S63大規模改修、H20補強工事
2	南館	1970年	(49)	RC	2	869.400	S63大規模改修、H20補強工事
3	屋内運動場	1973年	(46)	RC+S	2	949.600	H20補強工事
4	東館	1980年	(39)	RC	4	1,144.200	H20補強工事
5	渡り廊下	1980年	(39)	S	3	325.240	H20補強工事

緑ヶ丘中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	1978年	(41)	RC	3	2,158.710	H10補強工事
2	東館	1978年	(41)	RC	3	1,515.332	H12補強工事
3	北館	1978年	(41)	RC	3	1,151.874	H11大規模改修
4	屋内運動場	1978年	(41)	RC+S	2	1,304.865	H16耐震補強
5	増築棟	1983年	(36)	RC	3	910.779	
6	昇降口棟	1978年	(41)	RC	3	253.400	H11大規模改修

鹿ノ台中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	北館	1981年	(38)	RC	3	1,928.100	H22補強工事、H27大規模改修
2	南館	1981年	(38)	RC	3	2,423.760	H22補強工事、H26大規模改修
3	屋内運動場	1981年	(38)	RC+S	2	1,010.000	H22補強工事、H26大規模改修
4	昇降口棟	1981年	(38)	RC	3	319.560	H22補強工事、H27大規模改修

上中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	1982年	(37)	RC	3	1,958.700	
2	中館	1982年	(37)	RC	3	2,628.060	
3	南館	1982年	(37)	RC	3	1,931.664	
4	屋内運動場	1982年	(37)	RC+S	2	1,388.000	H29大規模改修
5	増築棟	1991年	(28)	RC	3	516.285	
6	廊下1	1982年	(37)	RC	3	163.440	
7	廊下2	1982年	(37)	RC	3	300.740	

光明中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	1983年	(36)	RC	3	2,674.815	
2	北館	1983年	(36)	RC	3	1,566.140	
3	屋内運動場	1983年	(36)	RC+S	2	1,136.697	
4	増築棟	1987年	(32)	RC	3	256.305	
5	廊下棟	1983年	(36)	RC	3	232.805	

大瀬中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	1984年	(35)	RC	3	1,804.919	
2	本館東	1984年	(35)	RC	3	1,311.531	
3	南館	1984年	(35)	RC	3	1,653.896	
4	屋内運動場	1984年	(35)	RC+S	2	1,145.795	
5	増築棟	1996年	(23)	RC	3	520.152	
6	昇降口棟	1984年	(35)	RC	3	239.144	

生駒北小中学校

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積	主な改修履歴等
1	本館	2017年	(2)	RC	3	6,422.660	
2	屋内運動場1	1988年	(31)	RC+S	2	1,338.290	H20補強工事、H28大規模改修
3	屋内運動場2	1978年	(41)	RC+S	2	800.000	H20補強工事