

公立幼稚園における施設状況等一覧

なばた幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	管理・保育棟	1991年	(28)	S	2	1,198.000	
2	会議室	2004年	(15)	S	1	39.000	
3	保育棟	2009年	(10)	S	1	77.000	

生駒台幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	管理・保育棟	2015年	(4)	S	2	1,742.000	

南幼稚園(南こども園)

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	管理・保育棟	2016年	(3)	S	2	1,226.000	

認定こども園生駒幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	保育棟	1977年	(42)	RC	2	686.000	
2	保育棟増築棟	1978年	(41)	RC	2	156.000	H24補強工事
3	管理棟	1977年	(42)	S	2	360.000	H24補強工事

俵口幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	保育棟	1978年	(41)	S	1	628.000	H25補強工事(大規模改修含む。)
2	管理棟	1978年	(41)	S	1	420.000	H25補強工事(大規模改修含む。)
3	保育棟	2000年	(19)	S	1	157.000	

あすか野幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	保育棟	1979年	(40)	S	1	468.000	H25補強工事
2	保育棟増築棟	1980年	(39)	S	1	82.000	H25補強工事
3	管理棟	1979年	(40)	S	1	375.000	H25補強工事
4	保育棟	1980年	(39)	S	1	237.000	H25補強工事

桜ヶ丘幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	保育棟	1982年	(37)	S	1	420.000	
2	管理棟	1982年	(37)	S	1	390.000	
3	保育棟	2009年	(10)	S	1	152.000	

壱分幼稚園

		完成年(築年数)		構造	階数	床面積(㎡)	主な改修履歴等
1	保育棟	1983年	(36)	S	1	280.000	
2	管理棟	1983年	(36)	S	1	329.000	
3	保育棟付属棟	1985年	(34)	S	1	10.000	
4	保育棟	2000年	(19)	S	1	332.000	
5	保育棟	2007年	(12)	S	1	144.000	
6	保育棟	2009年	(10)	S	1	77.000	