

工事写真帳

工 事 名 生駒市中学校給食センター整備計画調査・検討業務

工 事 場 所 奈良県生駒市小明町1787-28 地内

写真一覧

No	説明文 1	説明文 2	説明文 3	ページ
1	2019/8/5	下処理室	全体	
2	2019/8/5	下処理室	天井	
3	2019/8/5	下処理室		
4	2019/8/5	下処理室	全体	
5	2019/8/5	下処理室	全体	
6	2019/8/5	下処理室	全体	
7	2019/8/5	殺菌室	全体	
8	2019/8/5	殺菌室	天井	
9	2019/8/5	冷凍庫	全体	
10	2019/8/5	検収室	天井	
11	2019/8/5	検収室	全体	
12	2019/8/5	倉庫	全体	
13	2019/8/5	調理室	全体	
14	2019/8/5	調理室	全体	
15	2019/8/5	調理室	全体	
16	2019/8/5	調理室	天井	
17	2019/8/5	調理室	全体	
18	2019/8/5	調理室	全体	
19	2019/8/5	調理室	全体	
20	2019/8/5	調理室	全体	
21	2019/8/5	調理室	分電盤	
22	2019/8/5	調理室		
23	2019/8/5	食器洗浄室	全体	
24	2019/8/5	食器洗浄室	全体	
25	2019/8/5	食器洗浄室		
26	2019/8/5	発送場	全体	
27	2019/8/5	発送場	全体	
28	2019/8/5	発送場	全体	
29	2019/8/5	発送場	全体	
30	2019/8/5	発送場	天井	
31	2019/8/5	トイレ	床	
32	2019/8/5	トイレ	天井	
33	2019/8/5	女子更衣室	床	
34	2019/8/5	男子休憩室	天井	雨漏りの痕あり
35	2019/8/5	男子休憩室	全体	
36	2019/8/5	女子休憩室	全体	
37	2019/8/5	女子休憩室	天井	雨漏りの痕あり
38	2019/8/5	会議室	全体	
39	2019/8/5	会議室	天井	
40	2019/8/5	研修室	床	
41	2019/8/5	研修室	全体	
42	2019/8/5	研修室	天井	雨漏りの痕あり
43	2019/8/5	研修室	全体	
44	2019/8/5	廊下		損傷あり
45	2019/8/5	屋根		
46	2019/8/5	屋根		
47	2019/8/5	玄関	天井	雨漏りの痕あり
48	2019/8/5	玄関	全体	
49	2019/8/5	管理人室	床	
50	2019/8/5	管理人室	天井	雨漏りの痕あり
51	2019/8/5	事務室	全体	
52	2019/8/5	事務室	天井	雨漏りの痕あり
53	2019/8/5	玄関	全体	
54	2019/8/5	玄関	全体	ひび割れあり
55	2019/8/5	外壁	全体	汚れあり
56	2019/8/5	外壁	全体	
57	2019/8/5	軒		錆あり
58	2019/8/5	搬出入口	全体	
59	2019/8/5	搬出入口	屋根	塗装の剥がれあり
60	2019/8/5	外階段	全体	
61	2019/8/5	外階段	全体	ひび割れあり
62	2019/9/10	キュービクル	側面	
63	2019/9/10	キュービクル	正面	



No. 1

2019/8/5

下処理室

全体



No. 2

2019/8/5

下処理室

天井



No. 3

2019/8/5

下処理室



No. 4

2019/8/5

下処理室

全体



No. 5

2019/8/5

下処理室

全体



No. 6

2019/8/5

下処理室

全体



No. 7

2019/8/5

殺菌室

全体



No. 8

2019/8/5

殺菌室

天井



No. 9

2019/8/5

冷凍庫

全体



No. 10

2019/8/5

検収室

天井



No. 11

2019/8/5

検収室

全体



No. 12

2019/8/5

倉庫

全体



No. 13

2019/8/5

調理室

全体



No. 14

2019/8/5

調理室

全体



No. 15

2019/8/5

調理室

全体