



No. 49

2019/8/5

管理人室

床



No. 50

2019/8/5

管理人室

天井

雨漏りの痕あり



No. 51

2019/8/5

事務室

全体



No. 52

2019/8/5

事務室

天井

雨漏りの痕あり



No. 53

2019/8/5

玄関

全体



No. 54

2019/8/5

玄関

全体

ひび割れあり



No. 55

2019/8/5

外壁

全体

汚れあり



No. 56

2019/8/5

外壁

全体



No. 57

2019/8/5

軒

錆あり



No. 58

2019/8/5

搬出入口

全体



No. 59

2019/8/5

搬出入口

屋根

塗装の剥がれあり



No. 60

2019/8/5

外階段

全体



No. 61

2019/8/5

外階段

全体

ひび割れあり



No. 62

2019/9/10

キュービクル

側面



No. 63

2019/9/10

キュービクル

正面